



Hygienická laboratoř Klatovy  
Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy



L 1147

**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4742/2019**

Strana: 1  
Stran celkem: 2

**Zákazník:** Obec Dolany

Dolany 188

339 01 Klatovy

<b>OBECNÍ ÚŘAD DOLANY</b>		Čís.dopor.:
DOŠLO: 28. 03. 2019	Zpracoval: <i>[Signature]</i>	
Č.j.: <i>Dolany/252/19</i>	Ukl. zn.	
Počet listů: ..... příloh.....		

**Analyzovaný materiál:** surová voda

**Datum a čas příjmu:** 11.3.2019 13:30

**Datum ukončení analýzy:** 26.3.2019

**Datum odběru:** 11.3.2019

**Odběr provedl:** Labtech Klatovy Alena Medvedíková

**Typ odběru vzorku:** odběr pitné vody

**Číslo prot. o odběru:** K0643

**SOP vzorkování:** SAM 03: ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458, Vyhl.252/2004 Sb.

**Seznam příloh:** protokol o odběru č. K0643

Č. vzorku

Označení vzorku

5962

Krácený rozbor surové vody (tab.2) - komplet, 1.zařazení (t)

Parametr	jednotka	č.vzorku: 5962	NM	Identifikace zkušební metody	Akr
Teplota	°C	5,7	-	ECH 15:ČSN 757342	A
Barva mg Pt	mg/l Pt	<1,00		SPE 07A:ČSN EN ISO 7887	(4) A
Zákal	ZF(n)	0,26	5%	SPE 07B:ČSN EN ISO 7027	(4) A
Pach		příjemný		SEN 01:TNV 757340,ČSN EN 1622	(4) A
pH		6,94	0,05	ECH 01A:ČSN ISO 10523	(4) A
El.konduktivita (25°C)	mS/m	18,1	2%	ECH 02:ČSN EN 27888	(4) A
Absorbance 254 nm		0,002		SPE 03:ČSN 757360	(4) N
Nerozpuštěné látky	mg/l	<1,0		GRA 01:ČSN EN 872	(4a) A
CHSK Mn	mg/l	<0,20		VOL 04:ČSN EN ISO 8467	(4) A
KNK 4,5	mmol/l	0,71	5%	VOL 01:ČSN EN ISO 9963-1	(4) A
ZNK 8,3	mmol/l	0,33	10%	VOL 02:ČSN 757372	(4) A
Amonné ionty	mg/l	<0,02		SPE 32:ČSN EN ISO 11732	(4) A
Dusitany	mg/l	<0,01		SPE 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 13395,ČSN ISO 6332	(4) A
Dusičnany	mg/l	9,5	6%	SPE 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 13395,ČSN ISO 6332	(4) A
Chloridy	mg/l	4,4	10%	SPE 32:ČSN EN ISO 11732,ČSN EN ISO 13395,ČSN ISO 6332	(4) A
Sírany	mg/l	34,0	10%	SPE 29:EPA 375.4	(4) A
Fosforečnany	mg/l	0,129	10%	SPE 04:ČSN EN ISO 6878	(4a) A
Huminové látky	mg/l	<0,10		SPE 14:ČSN 757536	(4) A
Vápník	mg/l	16,6	20%	ICP 02:ČSN EN ISO 11885	(1) A
Hořčík	mg/l	5,59	20%	ICP 02:ČSN EN ISO 11885	(1) A
Hliník	mg/l	<0,03		ICP 02:ČSN EN ISO 11885	(1) A
Železo	mg/l	<0,05		ICP 02:ČSN EN ISO 11885	(1) A
Mangan	mg/l	<0,01		ICP 02:ČSN EN ISO 11885	(1) A
Tvrdost vody	mmol/l	0,644	20%	Výpočet	(1) N
E-coli	KTJ/100ml	0		MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1	(4) A
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0		MIB 02A:ČSN EN ISO 7899-2	(4) A
Abioseston	%	1	---	BIO 02:ČSN 757713	(4) A
Počet organismů	jedinci/1ml	0		BIO 02:ČSN 757713	(4) A

Poznámka:

Pro stanovení rozpuštěných a/nebo nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných mikrovláken Z8, φ 47 mm.

Na místě při odběru vzorku byly stanoveny parametry: Teplota

Číslice u označení zkušební metody označuje pracoviště, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno, Polní 23/340, 639 00 Brno;

2-Labtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratoře Klatovy, Pod Nemocnicí 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Sušice, Pražská 1087,342 01 Sušice

Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření k=2 a zahrnuje



Hygienická laboratoř Klatovy  
Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy



L 1147

**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4742/2019**

Strana: 2

Stran celkem: 2

nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezi stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr" rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní operační postupy (SOP). Zkoušky s uděleným flexibilním rozsahem akreditace jsou označeny FRA. Akreditované zkoušky provedené v jiné laboratoři jako subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charakteru a státního odborného dozoru.

Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Protokol vystaven:  
26.3.2019



Ing. Hana Nebeská  
zástupce vedoucího Hygienické laboratoře Klatovy



LABTECH®

LABTECH s.r.o., zkušební laboratoře č. 1147 akreditované ČIA

strana/celkem: 1/1

Hygienická laboratoř Klatovy, Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy

000643

## Protokol o akreditovaném odběru vzorku pitné vody č. K

Provozovatel:	Obec Dolany, , Dolany 188, 339 01 Klatovy IČ : 255424		
Kontakt:	tel.376 313 620	<b>OBEC DOLANY</b> Dolany 188, 339 01 Klatovy IČ: 00255424, DIČ: CZ00255424 zaregistrována u OŽU Klatovy pod č.j. OŽU 2883/05/253/1	
Zakázka číslo:	0		
Druh vzorku:	surová voda		
Místo odběru:	Krácený rozbor surové vody (tab.2) - komplet, 1. zařazení (t)		
Bod odběru:	ŘAKON - vodojem		
Rozsah stanovení:	Krácený rozbor surové vody (tab.2) - komplet, 1. zařazení (t) teplota, barva (Pt), Zákaly ZF, Pach, pH, Vodivost(25), Absorbance, NL, CHSK Mn, KNK 4,5, ZNK 8,3, NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> , (SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> <sup>-</sup> , (PO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Huminy, Ca, Mg, Al, Fe, Mn, tvrdost, E-coli, Enterokoky, Abioseston, Počet org.		
Export PiVo:	ano / <u>ne</u>		
Laboratorní číslo vzorku:	5962		
Vzorkovací zařízení:			
Vzorkovací postup:	SAM 03: ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458, Vyhl.252/2004 Sb.		
Použité vzorkovnice:	1 l sklo, 0,25 l sklo zábrus, 0,1 l plast (kovy), 0,5 l plast steril.		
Údaje o odběru:	Datum odběru	Čas odběru	Osoba přítomná odběru (jméno, podpis)
	11.3.2019	12,15	
Terénní měření:	Parametr	Výsledek	Měření provedl (jméno, podpis)
	teplota vody	5,7°C	J. M.
	volný chlor	/	
Poznámky (popis vzorku, teplota okolí apod.):	puch doprava neefektivní! jma		
Převoz/konzervace:	automobil/termobox		
Vzorkoval:	Jméno	Podpis	Datum
	Alena Medvedíková	J. Medvedíková	11.3.19 13:30
Přijetí do laboratoře:	Zazvonilová		